



CONDITION REPORT

2024 BMW 420i Gran Coupé (G26) 420i Gran Coupé (G26)
135HP





2024 | 28671 KM | auto | Essence | 135 kw

Seller Disclosure



0162MSF

| | |
|----------------------|-------------------|
| Engine Size | - |
| Places assises | - |
| Nombre de portes | - |
| Type de carrosserie | - |
| Couleur carrosserie | white |
| HP | 135 kw |
| VIN | WBA11AV020FT35111 |
| Technical Inspection | |
| DUA | No |
| Mise en circulation | 14/06/2024 |
| Last Service Date | - |
| 2ª CHAVE | |
| CARNET DENTRETIEN | |
| VAT | |
| Vendus | |



Equipement

Notes publique

Inspection

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO


Emplacement
Auction Centre

-
Madrid


Inspection

Emplacement
Auction Centre -
Madrid


Damage Assesment




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -