



CONDITION REPORT

2021 BMW X1 xDrive25e (F48) X1 xDrive25e (F48) 162HP

2021 | 88385 KM | auto | Essence | 162 kw

Seller Disclosure



8204LMN

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	white
HP	162 kw
VIN	WBA71AB0805S26589
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	11/02/2021
Last Service Date	-



2^e CHAVE



CARNET D'ENTRETIEN



VAT



Vendus



Equipement

Notes publique

Inspection

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
;
Acab. xLine ; ASIST.APARC ; AUT ;
CAM.TRAS* ; CC ; Ed.xLine ; LED ; NAV*
; PAQ.Exclusive ; PAQ.Travel ; PDC ;
Perform.Ctrl ; TECHO PAN

Emplacement -
Auction Centre Madrid


Inspection

Emplacement -
Auction Centre Madrid


Damage Assesment




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-