



CONDITION REPORT

2020 BMW BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125HP

2020 | 91088 KM | auto | electric | 125 kw

Seller Disclosure



8221LHR

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	Mineralgrau con detalles BMW i Blau
HP	125 kw
VIN	WBY8P210507F90715
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	17/07/2020
Last Service Date	-



2ª CHAVE



CARNET D'ENTRETIEN



VAT














Vendus



Equipement	Notes publique	Inspection
	DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO 	Emplacement - Auction Centre Madrid

Inspection
Emplacement - Auction Centre Madrid

Damage Assesment

			
Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -	Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -	Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -	Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -
			
Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -	Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -	Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -	Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -
			
Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -	Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -	Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -	Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -