



CONDITION REPORT

2024 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85HP
2024 | 17723 KM | Manuelle | Diesel | 85 kw
Seller Disclosure



0211MMV

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	M Misano Blue metallic
HP	85 kw
VIN	WBA7M710307N42272
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	18/01/2024
Last Service Date	-

✘ 2^e CHAVE

✘ CARNET D'ENTRETIEN

✔ VAT

✘ Vendus



Equipement

Notes publique

Inspection

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Emplacement -
Auction Centre Madrid

Inspection

Emplacement -
Auction Centre Madrid

Damage Assesment




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-