CONDITION REPORT

2021 BMW X1 sDrive18i (F48) X1 sDrive18i (F48) 103HP

2021 | 104916 KM | Manuelle | Essence | 103 kw

Seller Disclosure

1098LTG

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	white
HP	103 kw
VIN	WBA31AA0X05U06799
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	08/10/2021
Last Service Date	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **CARNET DENTRETIEN**

✓ **VAT**

✗ **Vendus**

Equipement

Notes publique

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
EQUIPAMIENTO:
; ASIST.APARC ;
CC ; LED ; NAV* ; PAQ.Business ; PDC ;
Perform.Ctrl

Inspection

Emplacement -
Auction Centre Madrid

Inspection

Emplacement -
Auction Centre Madrid

Damage Assesment

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -

Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -