



CONDITION REPORT

2020 BMW BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125HP

2020 | 31933 KM | auto | electric | 125 kw


Seller Disclosure



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

8585LJW

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	Mineralgrau con detalles BMW i Blau
HP	125 kw
VIN	WBY8P210107F13582
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	17/09/2020
Last Service Date	-
 2ª CHAVE	
 CARNET DENTRETIEN	
 VAT	
 Vendus	



Equipement

Notes publique

Inspection

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/8585LJW.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO


Emplacement
Auction Centre

-
Madrid


Inspection

Emplacement
Auction Centre -
Madrid


Damage Assesment




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -