



CONDITION REPORT

2020 BMW X6 xDrive30d (G06) X6 xDrive30d (G06) 210HP

2020 | 113728 KM | auto | Diesel | 210 kw

Seller Disclosure



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

7365LKK

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	Manhattan metalizado
HP	210 kw
VIN	WBAGT810909D94919
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	16/10/2020
Last Service Date	-



2^a CHAVE



CARNET D'ENTRETIEN



VAT











Vendus



Equipement	Notes publique	Inspection
	DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO 	Emplacement - Auction Centre Madrid

Inspection
Emplacement - Auction Centre Madrid

Damage Assesment

			
Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -	Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -	Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -	Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -
			
Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -	Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -	Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -	Détail du dommage : - Type de dommage : - Taille du dommage : -