



CONDITION REPORT

2020 BMW BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125HP

2020 | 85093 KM | auto | electric | 125 kw

Seller Disclosure



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

8033LJT

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	Mineralgrau con detalles BMW i Blau
HP	125 kw
VIN	WBY8P210807F69647
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	10/09/2020
Last Service Date	-



2ª CHAVE




CARNET D'ENTRETIEN



VAT



Vendus



Equipement

Notes publique

Inspection

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Emplacement -
Auction Centre Madrid


Inspection

Emplacement -
Auction Centre Madrid

Damage Assesment




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-