



# CONDITION REPORT

2021 BMW 118d (F40) 118d (F40) 110HP



2021 | 66485 KM | auto | Diesel | 110 kw

Seller Disclosure



**6801LVP**

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	Mineralweiss metalizado
HP	110 kw
VIN	WBA7M910607K46495
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	28/12/2021
Last Service Date	-
2ª CHAVE	
CARNET DENTRETIEN	
VAT	
Vendus	



## Equipement

## Notes publique

## Inspection

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE  
GESTORIA<BR><a  
href="http://soportemanheim.es/E/6801LVP.htm"  
target="\_blank">CLICK AQUÍ PARA VER  
EL EQUIPAMIENTO  
COMPLETO</a><br>


**Emplacement**  
**Auction Centre**

-  
Madrid


## Inspection

**Emplacement**  
**Auction Centre** -  
Madrid

## Damage Assesment



Détail du dommage : -  
Type de dommage : -  
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -  
Type de dommage : -  
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -  
Type de dommage : -  
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -  
Type de dommage : -  
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -  
Type de dommage : -  
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -  
Type de dommage : -  
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -  
Type de dommage : -  
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -  
Type de dommage : -  
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -  
Type de dommage : -  
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -  
Type de dommage : -  
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -  
Type de dommage : -  
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -  
Type de dommage : -  
Taille du dommage : -