



CONDITION REPORT

2023 BMW i7 xDrive 60 (G70) i7 xDrive 60 (G70) 400HP







2023 | 28369 KM | auto | electric | 400 kw

Seller Disclosure



9691MFL

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	BMW Individual Tanzanite Blue metallic
HP	400 kw
VIN	WBY51EJ090CM56719
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	15/03/2023
Last Service Date	
✖ 2 ^a CHAVE	
✖ CARNET DENTRETIEN	
✓ VAT	
✖ Vendus	



Equipement

Notes publique

Inspection

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Emplacement
Auction Centre


-
Manheim Directo,
S.L.U.

Inspection


Emplacement

Auction Centre
-
Manheim Directo,
S.L.U.


Damage Assesment




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -