



CONDITION REPORT

2022 BMW BMW i3 (I01) BMW i3 (I01) 125HP

2022 | 26667 KM | auto | electric | 125 kw

Seller Disclosure



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

8411LWC

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	Capparisweis con acentuación BMW i Blau
HP	125 kw
VIN	WBY8P210007K48425
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	31/01/2022
Last Service Date	-



2º CHAVE




CARNET D'ENTRETIEN



VAT



Vendus



Equipement

Notes publique

Inspection

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Emplacement -
Auction Centre Manheim Directo, S.L.U.

Inspection

Emplacement -
Auction Centre Manheim Directo, S.L.U.


Damage Assesment




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-




Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-



Détail du dommage :-
Type de dommage :-
Taille du dommage :-