



CONDITION REPORT

2021 BMW 116d (F40) 116d (F40) 85HP




2021 | 94791 KM | auto | Diesel | 85 kw

Seller Disclosure



4886LNB

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	grey
HP	85 kw
VIN	WBA7M710505T32283
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	11/03/2021
Last Service Date	-
2ª CHAVE	
CARNET DENTRETIEN	
VAT	
Vendus	



Equipement

Notes publique

Inspection

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
<a
href="http://soportemanheim.es/E/4886LNB.htm"
target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER
EL EQUIPAMIENTO
COMPLETO


Emplacement
Auction Centre

-
Madrid


Inspection

Emplacement
Auction Centre -
Madrid


Damage Assesment




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -