



CONDITION REPORT

2020 Mini Cooper SE (F56) Cooper SE (F56) 135HP

2020 | 69732 KM | auto | electric | 135 kw

Seller Disclosure



4908LLW

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	White Silver
HP	135 kw
VIN	WMWXP310002N77820
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	23/12/2020
Last Service Date	-


-  2^e CHAVE
-  CARNET D'ENTRETIEN
-  VAT
-  Vendus




Equipement	Notes publique	Inspection
	DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO 	Emplacement Auction Centre - Manheim Directo, S.L.U.

Inspection
Emplacement Auction Centre - Manheim Directo, S.L.U.


Damage Assesment




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -