



CONDITION REPORT

2021 Volvo XC90 2.0 T8 AWD Recharge Inscription Exp Auto
390HP

2021 | 96292 KM | auto | hybrid | 390 hp

Seller Disclosure



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

8916LRZ

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	Negro onyx metalizado
HP	390 hp
VIN	YV1LFBMVVDN1784137
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	23/07/2021
Last Service Date	-
 2ª CHAVE	
 CARNET DENTRETIEN	
 VAT	
 Vendus	



Equipement

Notes publique

Inspection


Inspection

Emplacement -
Auction Centre Madrid


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL

Emplacement
Auction Centre -
Madrid


Damage Assesment




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -