



CONDITION REPORT

2020 FIAT FIORINO Cargo Base 1.4 Natural Power 51kW
(70CV) 70HP

2020 | 110278 KM | Manuelle | hybrid | 70 hp


Seller Disclosure



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

7278LFS

Engine Size	-
Places assises	-
Nombre de portes	-
Type de carrosserie	-
Couleur carrosserie	Rojo sÃ³lido
HP	70 hp
VIN	ZFA22500006P08891
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	25/02/2020
Last Service Date	-
 2ª CHAVE	
 CARNET DENTRETIEN	
 VAT	
 Vendus	




Equipement**Notes publique****Inspection****Inspection**


Emplacement -
Auction Centre Madrid

**IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA COMPROBAR
POSIBLES DAÑOS E INFORMACIÓN
ADICIONAL**


Emplacement
Auction Centre -
Madrid

Damage Assesment


Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -




Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -



Détail du dommage : -
Type de dommage : -
Taille du dommage : -