



CONDITION REPORT

2015 MITSUBISHI Outlander Diesel 2.2 DI-D Instyle Navi
150HP Combi

2015 | 139433 KM | Manuelle | Diesel | 150 hp

3

Grade
Manheim

88-QO-80

Engine Size	2268 cm3
Places assises	7
Nombre de portes	5
Type de carrosserie	Combi
Couleur carrosserie	Preto
HP	150 hp
VIN	
Technical Inspection	
DUA	Yes
Mise en circulation	19/11/2015
Last Service Date	-

- ✗ 2^e CHAVE
- ✗ CARNET D'ENTRETIEN
- ✗ VAT
- ✗ Vendus



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE



Condition Info		Equipement	Notes publique
Vendus	No	7 SEATS	CUSTO AVERB 80€/DEMORA APROX 30 DIAS IPO ATE 19-11-2023
Moteur	Régulière	AC AUTOMÁTICO	
Transmission	ok	CAIXA 6	
Suspension	ok	CAMERA ARRIERE	
Freins	ok	ESTOFOS EM PELE	
Embrayage	ok	PHARES AU XENON	
Boîte de vitesse	ok	GPS	
de direction	ok	JANTES ALU	
		AIDE AU STATIONNEMENT	
		TOIT OUVRANT	

Inspection

Emplacement	Lisboa
Auction Centre	Lisboa

Damage Assesment



Détail du dommage : Capot
Type de dommage : Riscos superficiais+Picado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Pára-choques_frente
Type de dommage : Raspado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Pára-choques_frente
Type de dommage : Raspado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Porta_frente_esquerda
Type de dommage : Riscos
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Porta_detrás_esquerda
Type de dommage : Raspado +mossas pq
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Pára-choques_traseiro
Type de dommage : Raspado +mossas pq
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Pára-choques_traseiro
Type de dommage : Raspado +Riscado +mossas pq
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Lateral_drt
Type de dommage : Riscos superficiais
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Porta_frente_direita
Type de dommage : Riscado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Jantes
Type de dommage : Raspadas
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Habitáculo
Type de dommage : c/ desgaste
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Habitáculo
Type de dommage : Sujo
Taille du dommage : Ver Imagem