



CONDITION REPORT

2018 Renault Clio IV Diesel Fase II 1.5 dCi Limited 90HP
Hatchback

2018 | 130059 KM | Manuelle | Diesel | 90 hp

3

Grade
Manheim

55-VH-44

Engine Size	1461 cm3
Places assises	5
Nombre de portes	5
Type de carrosserie	Hayon
Couleur carrosserie	Branco
HP	90 hp
VIN	VF15RKJ0A60582211
Technical Inspection	
DUA	Yes
Mise en circulation	28/08/2018
Last Service Date	Aos 30.955kms a 22.04.2019



2ª CHAVE



CARNET D'ENTRETIEN



VAT



Vendus



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE



Condition Info

Vendus	No
Moteur	ok
Transmission	ok
Suspension	ok
Freins	ok
Embrayage	ok
Boîte de vitesse	ok
de direction	ok

Equipement

AC MANUAL
GPS
JANTES ALU
LED DIURNOS PRESENÇA
CARNET D'ENTRETIEN

Notes publique

VIATURA COM PUBLICIDADE
CUSTO AVERBAMENTO 70€
APROXIMADAMENTE 45 DIAS
IPO ATE 28-08-2024

Inspection

Emplacement	Lisboa
Auction Centre	Lisboa

Damage Assesment



Détail du dommage :
Porta_detrás_ilharga-esquerda
Type de dommage : Raspado +mossas
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Pára-
choques_traseiro
Type de dommage : Raspado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Pára-
choques_traseiro
Type de dommage : Raspado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage :
Porta_detrás_ilharga-direita
Type de dommage : Raspado +mossas
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage :
Jante_frente_esquerda
Type de dommage : Raspada
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage :
Jante_detrás_esquerda
Type de dommage : Raspada
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage :
Jante_traseira_direita
Type de dommage : Raspada
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Jante_frente_direita
Type de dommage : Raspada
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Habitáculo
Type de dommage : C/ desgaste
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Habitáculo
Type de dommage : C/ desgaste
Taille du dommage : Ver Imagem