



CONDITION REPORT

2019 Renault Clio IV Diesel Fase II 1.5 dCi Zen 75HP
Hatchback

2019 | 84919 KM | Manuelle | Diesel | 75 hp

3

Grade
Manheim

06-XP-55

Engine Size	1461 cm3
Places assises	5
Nombre de portes	5
Type de carrosserie	Hayon
Couleur carrosserie	Cinzento
HP	75 hp
VIN	VF1R9800063202595
Technical Inspection	
DUA	No
Mise en circulation	11/06/2019
Last Service Date	-



2ª CHAVE



CARNET D'ENTRETIEN



VAT



Vendus



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE



Condition Info

Vendus	No
Moteur	ok
Transmission	ok
Suspension	ok
Freins	ok
Embrayage	ok
Boîte de vitesse	ok
de direction	ok

Equipement

AC MANUAL
DOUBLE DES CLES
CARNET D'ENTRETIEN

Notes publique

MANUAIS E 2ª CHAVE A ENTREGAR
PELA GESTORA DE FROTAS
MECÂNICA:
BATERIA FRACA NÃO CARREGA
CUSTO AVERBAMENTO 108€
APROXIMADAMENTE 45 DIAS
SEM DUA E IPO DISPONIVEIS NA
MANHEIM

Inspection

Emplacement	Lisboa
Auction Centre	Lisboa

Damage Assesment



Détail du dommage : Pára-
choques_frente
Type de dommage : Raspado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Capot
Type de dommage : Vincado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Pára-
choques_traseiro
Type de dommage : Raspado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage :
Porta_detrás_direita
Type de dommage : Mossas
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Farol_frente_direita
Type de dommage : Raspado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Banco
Type de dommage : Queimado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Habitáculo
Type de dommage : Gasto
Taille du dommage : Ver Imagem