



CONDITION REPORT

2019 Renault Clio V Diesel 1.5 Blue dCi RS Line 115HP
Hatchback

2019 | 62004 KM | Manuelle | Diesel | 115 hp

3

Grade
Manheim

45-ZQ-70

Engine Size	1461 cm3
Places assises	5
Nombre de portes	5
Type de carrosserie	Hayon
Couleur carrosserie	Cinzentu
HP	115 hp
VIN	
Technical Inspection	
DUA	Yes
Mise en circulation	23/12/2019
Last Service Date	AOS 11188 KMS EM 08.02.2021



2^a CHAVE



CARNET D'ENTRETIEN



VAT



Vendus



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE



Condition Info

Vendus	No
Moteur	ok
Transmission	ok
Suspension	ok
Freins	ok
Embrayage	ok
Boîte de vitesse	ok
de direction	ok

Equipement

GPS
JANTES ALU
AIDE AU STATIONNEMENT
AC AUTOMÁTICO
CARNET D'ENTRETIEN

Notes publique

DOCUMENTAÇÃO
CUSTO AVERBAMENTO 108€
APROXIMADAMENTE 45 DIAS

Inspection

Emplacement	Lisboa
Auction Centre	Lisboa

Damage Assesment




Détail du dommage : Pára-choques_frente
Type de dommage : Raspado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Pára-brisas_frente
Type de dommage : Picado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Porta_frente_esquerda
Type de dommage : Riscos
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Porta_detrás_direita
Type de dommage : Riscos
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Volante
Type de dommage : Sujo
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Banco_Conductor
Type de dommage : Sujo
Taille du dommage : Ver Imagem