



CONDITION REPORT

2014 BMW Serie-1 Diesel 116 d EfficientDynamics 116HP
Hatchback

2014 | 75669 KM | Manuelle | Diesel | 116 hp

3

Grade
Manheim

71-OI-15

Engine Size	1598 cm3
Places assises	5
Nombre de portes	5
Type de carrosserie	Hayon
Couleur carrosserie	Preto
HP	116 hp
VIN	
Technical Inspection	10/2/2024
DUA	Yes
Mise en circulation	10/02/2014
Last Service Date	REGISTO DIGITAL



2^a CHAVE



CARNET D'ENTRETIEN



VAT



Vendus



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE



Condition Info

Vendus	No
Moteur	-
Transmission	-
Suspension	-
Freins	-
Embrayage	-
Boîte de vitesse	-
de direction	-

Equipement

DOUBLE DES CLES
AC MANUAL
CAIXA 6
LIVRO DE REVISOES DIGITAL

Notes publique

ESTADO DA VIATURA
EMBRAIAGEM IRREGULAR
REGSITO DIGITAL - ULTIMA REVISAO
AOS 34.936 KMS EM 02/2018
DOCUMENTACAO

Inspection

Emplacement	Lisboa
Auction Centre	Lisboa

Damage Assesment



Détail du dommage : Pára-brisas_frente
Type de dommage : Picado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Capot
Type de dommage : Defeito pintura
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Pára-choques_frente
Type de dommage : Raspado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Guarda-lamas_porta-frente_esquerda
Type de dommage : Raspado +mossas
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Farol
Type de dommage : Danificado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Porta_detrás_ilharga-esquerda
Type de dommage : Raspado +mossas
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Pára-choques_traseiro
Type de dommage : Raspado
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Porta_detrás_direita
Type de dommage : Raspado +mossas
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Guarda-lamas_porta-frente_direita
Type de dommage : Raspado +mossas
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Pneus-frt
Type de dommage : C/ desgaste
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Habitáculo
Type de dommage : C/ danos
Taille du dommage : Ver Imagem



Détail du dommage : Habitáculo
Type de dommage : C/ desgaste
Taille du dommage : Ver Imagem