



CONDITION REPORT

2021 Nissan E-NV200 E-NV200 FURGON 5P 40 KWH
COMFORT 109CV

2021 | 29977 KM | auto | | 109 hp

Informazioni dal Venditore

1758LRH

Cilindrata	1998 cm3
Posti	-
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BLANCO
CV	109 hp
VIN	VSKYAAME0U0623792


Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	22/06/2021
Data ultimo Tagliando	-

- ☒ 2ª CHAVE
- ☒ Libretto Manutenzione
- ☒ Tipo IVA
- ☒ Sold as Seen



MANHEIM
Auction Services
COX AUTOMOTIVE



Equipaggiamento

Note

Ispezione

<https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim>
TRANSPORTE

Piazzale
Sede d'Asta


Madrid-ES249
Madrid

Ispezione

Piazzale
Sede d'Asta

Madrid-ES249
Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -