CONDITION REPORT

2024 BMW 330e xDrive Touring (G21) 330e xDrive Touring (G21) 215CV

2024 | 27044 KM | auto | Benzina | 215 kw

Informazioni dal Venditore

0735MNB

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	white
CV	215 kw
VIN	WBA71CY080FS28842
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	31/01/2024
Data ultimo Tagliando	-

- ✗ **2ª CHAVE**
- ✗ **Libretto Manutenzione**
- ✓ **Tipo IVA**
- ✗ **Sold as Seen**



Equipaggiamento

Note

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Ispezione

Piazzale	Madrid-ES34
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	Madrid-ES34
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -