



CONDITION REPORT

2022 OPEL COMBO COMBO 1.5 TD 75KW EXPRESS 650KG
SWB 102CV

2022 | 136424 KM | Manuale | GASOLIO | 102 hp

Informazioni dal Venditore

4332LXB

Cilindrata	1499 cm3
Posti	-
Numero di Porte	3
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BLANCO
CV	102 hp
VIN	W0VEFYHYCMN534698
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	29/03/2022
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

[Piazzale](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim) -
[Sede d'Asta](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim) Madrid

Ispezione

Piazzale -
 Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -