



CONDITION REPORT


2024 BMW M440d xDrive Cabrio (G23) M440d xDrive Cabrio (G23) 250CV



2024 | 16523 KM | auto | GASOLIO | 250 kw

Informazioni dal Venditore



8870MNM

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Mineralweiss metallizado
CV	250 kw
VIN	WBA31AU060CR69341
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	26/02/2024
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT


EQUIPAMIENTO:
; ACC.CONF ;
ASI.CAL ; Park Assist. ; ASIST.LUZ
CARRET. ; AUT DEP ; D.Dep ; Dif.M ;
Driv.Asist. ; Freno M ; HIFI ; Luz láser ;
Mild-Hybrid 48V ; PAQ.M* ; PAQ.M* ;
SUSP. M ; Volante calef. ; Volante M

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -