



CONDITION REPORT

2024 BMW 330e xDrive Touring (G21) 330e xDrive Touring (G21) 215CV

2024 | 8488 KM | auto | Benzina | 215 kw

Informazioni dal Venditore



0887MSY

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	black
CV	215 kw
VIN	WBA71CY030FT65008
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	12/07/2024
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione


DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
;
ACC.CONF ; ASI.CAL ; ASI.DEP ;
ASI.DEP ; ASI.MEM ; Park Assist. ;
ASIST.LUZ CARRET. ; AUT LEVAS ;
Driv.Assist. ; HIFI ; LED ; PAQ.M ; PAQ.M*
; PAQ.M* ; Volante M

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -