



CONDITION REPORT

2019 BMW X1 X1 1.5 SDRIVE16D 116CV

2019 | 99700 KM | Manuale | GASOLIO | 116 hp

Informazioni dal Venditore



8881LDC

Cilindrata	1496 cm3
Posti	-
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BLANCO
CV	116 hp
VIN	WBA31AC0105P42628
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	12/12/2019
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

[Piazzale Sede d'Asta](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim) Madrid

Ispezione

Piazzale Madrid
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -