CONDITION REPORT

2019 BMW X1 X1 1.5 SDRIVE16D 116CV

2019 | 99700 KM | Manuale | GASOLIO | 116 hp

Informazioni dal Venditore

8881LDC

Cilindrata	1496 cm3
Posti	-
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BLANCO
CV	116 hp
VIN	WBA31AC0105P42628
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	12/12/2019
Data ultimo Tagliando	-

- ✗ **2ª CHAVE**
- ✗ **Libretto Manutenzione**
- ✓ **Tipo IVA**
- ✗ **Sold as Seen**

Equipaggiamento

Note

CALCULA TU TRANSPORTE

Ispezione

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -