



CONDITION REPORT

2020 BMW SERIE 1 Serie 1 118d 150CV

2020 | 103958 KM | Manuale | GASOLIO | 150 hp

Informazioni dal Venditore




5664LLS

Cilindrata	1995 cm3
Posti	-
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BLANCO
CV	150 hp
VIN	WBA7M910405S77837

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	18/12/2020
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

REVISAR PERITACION PARA MÁS FOTOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -