CONDITION REPORT

2020 Mini Cooper SE (F56) Cooper SE (F56) 135CV

2020 | 72427 KM | auto | electric | 135 kw

Informazioni dal Venditore

1031LLS

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	White Silver
CV	135 kw
VIN	WMWXP310102N98482
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	18/12/2020
Data ultimo Tagliando	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **Libretto Manutenzione**

✓ **Tipo IVA**

✗ **Sold as Seen**

Equipaggiamento

Note

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -