



CONDITION REPORT

2019 Citroen BERLINGO (FURGON) BERLINGO (FURGON)
1.5 BLUEHDI 56KW TALLA M CONTROL 76CV

2019 | 95738 KM | Manuale | GASOLIO | 76 hp

Informazioni dal Venditore



6375KZJ

Cilindrata	1499 cm3
Posti	-
Numero di Porte	3
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BLANCO
CV	76 hp
VIN	VR7EFBHWBKN516221

Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	30/08/2019
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid


Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -