



CONDITION REPORT

2018 BMW X1 X1 2.0 SDRIVE18D BUSINESS 150CV

2018 | 109422 KM | auto | GASOLIO | 150 hp

Informazioni dal Venditore



7480KRV

Cilindrata	1995 cm3
Posti	-
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BLANCO
CV	150 hp
VIN	WBAJH510103G29502

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	27/11/2018
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid


Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -