



CONDITION REPORT

2019 OPEL COMBO COMBO 1.6 TD 74KW EXPRESS 650KG
S/S SWB 100CV

2019 | 40937 KM | Manuale | GASOLIO | 100 hp

Informazioni dal Venditore



2096LDB

Cilindrata	1560 cm3
Posti	-
Numero di Porte	3
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BLANCO
CV	100 hp
VIN	W0VEFYHYCLN500716
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	05/12/2019
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note


Ispezione

[Piazzale Sede d'Asta](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim) - Madrid


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -