CONDITION REPORT

2019 OPEL COMBO COMBO 1.6 TD 74KW EXPRESS 650KG S/S SWB 100CV

2019 | 40937 KM | Manuale | GASOLIO | 100 hp

Informazioni dal Venditore

MANHEIM Auction Services
COX AUTOMOTIVE

2096LDB

Cilindrata	1560 cm3
Posti	-
Numero di Porte	3
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BLANCO
CV	100 hp
VIN	W0VEFYHYCLN500716
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	05/12/2019
Data ultimo Tagliando	-

✗ **2ª CHAVE**

✗ **Libretto Manutenzione**

✓ **Tipo IVA**

✗ **Sold as Seen**

Equipaggiamento

Note

CALCULA TU TRANSPORTE

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -