



CONDITION REPORT

2019 Jaguar E-PACE E-PACE 2.0D 110KW 4WD AUTO(O)
150CV

2019 | 65062 KM | auto | GASOLIO | 150 hp

Informazioni dal Venditore

6049LDG

Cilindrata	1999 cm3
Posti	-
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BLANCO
CV	150 hp
VIN	SADFA2BN5L1Z87614
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	18/12/2019
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione


[CALCULA TU TRANSPORTE](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim/)

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -