



CONDITION REPORT

2023 BMW iX1 xDrive30 (U11) iX1 xDrive30 (U11) 200CV

2023 | 7756 KM | auto | electric | 200 kw

Informazioni dal Venditore



9602MKB

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	white
CV	200 kw
VIN	WBY61EF0X05X49563

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà No

Data Immatricolazione 30/08/2023

Data ultimo Tagliando -

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento		Note	Ispezione	
		POSIBILIDAD EXTRAVIO FT CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO	Piazzale Sede d'Asta	Madrid-ES34 Madrid
Ispezione				
Piazzale	Madrid-ES34			
Sede d'Asta	Madrid			

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -