



CONDITION REPORT

2019 Citroen BERLINGO (FURGON) BERLINGO (FURGON)
1,5 BLUEHDI 75KW S&S TALLA M DRI 75CV

2019 | 124367 KM | Manuale | GASOLIO | 75 kw


Informazioni dal Venditore



7690LCT

Cilindrata	1499 cm3
Posti	-
Numero di Porte	4
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	GEN0002 - BLANCO
CV	75 kw
VIN	VR7EFYHYCKN561996
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	27/11/2019
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -