



CONDITION REPORT

2024 BMW i7 xDrive 60 (G70) i7 xDrive 60 (G70) 400CV

2024 | 9832 KM | auto | electric | 400 kw

Informazioni dal Venditore



5907MPN

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	DBMW Individual Dravit Grey metallic
CV	400 kw
VIN	WBY51EJ050CR92180
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	08/04/2024
Data ultimo Tagliando	-
2° CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

POSIBILIDAD EXTRA VIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Piazzale
Sede d'Asta

-
Madrid

Ispezione

Piazzale
Sede d'Asta

-
Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -