CONDITION REPORT

2024 BMW i7 M70 xDrive Berlina (G70) i7 M70 xDrive Berlina (G70) 485CV

2024 | 5658 KM | auto | electric | 485 kw

Informazioni dal Venditore

7724MPW

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Frozen Pure
CV	485 kw
VIN	WBY81EH070CR77604
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	23/04/2024
Data ultimo Tagliando	-

- ✗ **2ª CHAVE**
- ✗ **Libretto Manutenzione**
- ✓ **Tipo IVA**
- ✗ **Sold as Seen**

7724

Equipaggiamento

Note

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Manheim Directo, S.L.U.

Ispezione

Piazzale	-
Sede d'Asta	Manheim Directo, S.L.U.

Valutazione del danno

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -