



CONDITION REPORT

2022 Peugeot 2008 2008 1.5 BLUEHDI 81KW S&S ACTIVE
PACK 110CV

2022 | 101187 KM | Manuale | GASOLIO | 110 hp

Informazioni dal Venditore



5397LZN

Cilindrata	1499 cm3
Posti	-
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	GEN0002 - BLANCO
CV	110 hp
VIN	VR3UDYHSKNJ692456
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	29/07/2022
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL


Ispezione

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid


Ispezione

Piazzale Madrid
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -