



CONDITION REPORT

2024 BMW 420d Gran Coupé (G26) 420d Gran Coupé (G26)
140CV

2024 | 26554 KM | auto | GASOLIO | 140 kw

Informazioni dal Venditore



2078MSD

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	black
CV	140 kw
VIN	WBA21AX050FT37436
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	13/06/2024
Data ultimo Tagliando	-
2ª CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT


EQUIPAMIENTO:
; ACC.CONF ;
ASI.CAL ; ASI.MEM ; Park Assist. ;
ASIST.LUZ CARRET. ; AUT LEVAS ; CC
ACT ; D.Dep ; Driv.Asist. ; Mild-Hybrid 48V
; PAQ.M ; PAQ.M* ; PAQ.M* ; SUSP. M ;
Volante M

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Valutazione del danno




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -