



CONDITION REPORT

2021 Nissan E-NV200 Nissan e-NV200 Furgón 4p 40 kWh
PROFESIONAL furgón CV

2021 | 56114 KM | auto | electric |

Informazioni dal Venditore



9133LNG

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Iceberg Blanco sólido
CV	-
VIN	VSKHAAME0U0620846
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	24/03/2021
Data ultimo Tagliando	-
2ª CHAVE	
Libretto Manutenzione	
Tipo IVA	
Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione


IMPORTANTE: VER PERITACIÓN
(Informe Tecnico) PARA MÁS FOTOS +
COMPROBAR POSIBLES DAÑOS +
INFORMACIÓN ADICIONAL

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -