



CONDITION REPORT

2021 BMW 640i xDrive Gran Turismo (G32) 640i xDrive Gran Turismo (G32) 250CV

2021 | 80836 KM | auto | Benzina | 250 kw

Informazioni dal Venditore



5074LRG

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	DBMW Individual Dravit Grey metallic
CV	250 kw
VIN	WBA61BP010CG95502
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	21/06/2021
Data ultimo Tagliando	-
 2ª CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

Ispezione

POSIBILIDAD EXTRA VIO FT
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO **Piazzale Sede d'Asta** - Madrid


Ispezione

Piazzale Sede d'Asta - Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -