



CONDITION REPORT

2021 TOYOTA PROACE PROACE 1.5D 100CV GX 1PL 2PT L1 CV

2021 | 86654 KM | Manuale | GASOLIO |

Informazioni dal Venditore



4530LSW

Cilindrata	1499 cm3
Posti	-
Numero di Porte	4
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	- BLANCO ARCTIC
CV	-
VIN	YARVBYHRKGZ005057
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	17/09/2021
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

IMPORTANTE: VER PERITACIÓN (Informe Técnico) PARA MÁS FOTOS + COMPROBAR POSIBLES DAÑOS + INFORMACIÓN ADICIONAL

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid

Ispezione

Piazzale	Madrid
Sede d'Asta	Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -