



CONDITION REPORT

2019 BMW X1 X1 SDRIVE18DA BUSINESS(CAM) 150CV

2019 | 143291 KM | Manuale | GASOLIO | 150 hp

Informazioni dal Venditore



8989KTK

Cilindrata	1995 cm3
Posti	-
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BLANCO
CV	150 hp
VIN	WBAJH51040EK97363

Ispezione Tecnica

Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	06/02/2019
Data ultimo Tagliando	-

- ✘ 2ª CHAVE
- ✘ Libretto Manutenzione
- ✔ Tipo IVA
- ✘ Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

[Piazzale Sede d'Asta](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim) - Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -