CONDITION REPORT

2024 BMW 330e xDrive Touring (G21) 330e xDrive Touring (G21) 215CV

2024 | 16378 KM | auto | Benzina | 215 kw

Informazioni dal Venditore

0895MSY

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	black
CV	215 kw
VIN	WBA71CY030FT56695
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	12/07/2024
Data ultimo Tagliando	-

2ª CHAVE

Libretto Manutenzione

Tipo IVA

Sold as Seen

Equipaggiamento

Note

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE GESTORIA
CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -

Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -