



CONDITION REPORT

2022 BMW 118d (F40) 118d (F40) 110CV

2022 | 55633 KM | auto | GASOLIO | 110 kw

Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**
Auction Services
COX AUTOMOTIVE

8536LVW

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Mineralweiss metalizado
CV	110 kw
VIN	WBA7M910707K49065
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	13/01/2022
Data ultimo Tagliando	-
 2° CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



Equipaggiamento

Note

DOCUMENTACION EN CUSTODIA DE
GESTORIA
EQUIPAMIENTO:
;
ACC.CONF ; AUT ; CC ; LED ;
PAQ.Business ; PDC


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Ispezione

Piazzale -
Sede d'Asta Madrid


Valutazione del danno



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -
Tipo Danno : -
Dimensione danno : -