



# CONDITION REPORT

2022 BMW 118d (F40) 118d (F40) 110CV

2022 | 128274 KM | auto | GASOLIO | 110 kw

Informazioni dal Venditore



 **MANHEIM**  
Auction Services  
COX AUTOMOTIVE

**2305LWB**

Cilindrata	-
Posti	-
Numero di Porte	-
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	Mineralweiss metalizado
CV	110 kw
VIN	WBA7M910607K49090
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	26/01/2022
Data ultimo Tagliando	-
 2° CHAVE	
 Libretto Manutenzione	
 Tipo IVA	
 Sold as Seen	



## Equipaggiamento

## Note

## Ispezione

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT<BR>  
EQUIPAMIENTO:<BR>; ACC.CONF ;  
AUT ; CC ; LED ; PAQ.Business ; PDC

**Piazzale** -  
**Sede d'Asta** Madrid


## Ispezione

**Piazzale** -  
**Sede d'Asta** Madrid

## Valutazione del danno




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -




Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -



Dettagli danno : -  
Tipo Danno : -  
Dimensione danno : -