# CONDITION REPORT

## 2020 BMW M850i xDrive Gran Coupé (G16) M850i xDrive Gran Coupé (G16) 390CV

**2020 | 116598 KM | auto | Benzina | 390 kw**

**Informazioni dal Venditore**

## 2561LHM

| | |
|---|---|
| **Cilindrata** | - |
| **Posti** | - |
| **Numero di Porte** | - |
| **Tipo Veicolo** | - |
| **Colore Carrozzeria** | Mineralweiss metalizado |
| **CV** | 390 kw |
| **VIN** | WBAGV81060CE71209 |
| **Ispezione Tecnica** | |
| **Certificato di Proprietà** | No |
| **Data Immatricolazione** | 10/07/2020 |
| **Data ultimo Tagliando** | - |

**2ª CHAVE**

**Libretto Manutenzione**

**Tipo IVA**

**Sold as Seen**

## Equipaggiamento

## Note

POSIBILIDAD EXTRAVIO FT<BR><a href="http://soportemanheim.es/E/2561LHM.htm" target="_blank">CLICK AQUÍ PARA VER EL EQUIPAMIENTO COMPLETO</a>

## Ispezione

| | |
|---|---|
| **Piazzale** | - |
| **Sede d'Asta** | Madrid |


## Ispezione

| | |
|---|---|
| **Piazzale** | - |
| **Sede d'Asta** | Madrid |


## Valutazione del danno



**Dettagli danno :** -
**Tipo Danno :** -
**Dimensione danno :** -



**Dettagli danno :** -
**Tipo Danno :** -
**Dimensione danno :** -



**Dettagli danno :** -
**Tipo Danno :** -
**Dimensione danno :** -



**Dettagli danno :** -
**Tipo Danno :** -
**Dimensione danno :** -



**Dettagli danno :** -
**Tipo Danno :** -
**Dimensione danno :** -



**Dettagli danno :** -
**Tipo Danno :** -
**Dimensione danno :** -



**Dettagli danno :** -
**Tipo Danno :** -
**Dimensione danno :** -