



CONDITION REPORT

2019 BMW X1 X1 SDRIVE18DA BUSINESS(CAM) 150CV

2019 | 148215 KM | Manuale | GASOLIO | 150 hp

Informazioni dal Venditore



3898KTN

Cilindrata	1995 cm3
Posti	-
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	BLANCO
CV	150 hp
VIN	WBAJH51090EK97326
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	13/02/2019
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

[Piazzale Sede d'Asta](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim) Madrid
[Piazzale Sede d'Asta](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim) Madrid

Ispezione

Piazzale Madrid
 Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -