



CONDITION REPORT

2020 HYUNDAI TUCSON TUCSON (O)1.6 CRDI 85KW 48V SLE 2WD 116CV


2020 | 149742 KM | Manuale | GASOLIO | 116 hp

Informazioni dal Venditore

9313LGK

Cilindrata	1598 cm3
Posti	-
Numero di Porte	5
Tipo Veicolo	-
Colore Carrozzeria	MICRON GREY
CV	116 hp
VIN	TMAJ3817ALJ980915
Ispezione Tecnica	
Certificato di Proprietà	No
Data Immatricolazione	22/05/2020
Data ultimo Tagliando	-

- 2ª CHAVE
- Libretto Manutenzione
- Tipo IVA
- Sold as Seen



Equipaggiamento

Note

Ispezione

[Piazzale](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim) -
[Sede d'Asta](https://www.manheimtransportatucoche.es/es/transportes/manheim) Madrid

Ispezione

Piazzale -
 Sede d'Asta Madrid

Valutazione del danno



Dettagli danno : -

Tipo Danno : -

Dimensione danno : -